

ピッコロ修理料金表※1

単位：円（税抜）

	普及品	高級品（ハンドメイド）	ピッコロ特殊タンポ品	
部分修理単価 （別途全体調整代必要）				
不良タンポ交換単価	1540	1820	2520	
不良バネ交換単価	1680～	1680～	1680～	
ジョイントコルク交換単価	1400	1400	1400	
ヘッドコルク交換単価	1400	1400	1400	
ハンダ付け単価	1680～	1680～	1680～	
ロウ付け（高温溶接）単価	2520～	2520～	2520～	
ひび割れ修理単価	1400～	1400～	1400～	
キー動き不良修正単価	1680～	1680～	1680～	
トーンホール欠損修理	1680～	1680～	1680～	
ハコミ修理単価	お問い合わせください			
分解掃除	7000	7000	7000	
全体手磨き修理※2	21000～	29400～	29400～	
調整単価				
全体調整※3	A	16800～	18900～	26600～
	B	4900～	5600～	7700～
	C	3500～	3500～	3500～
オーバーホール単価				
タンポ全交換※4 （分解掃除・全体調整含む）	42000～	56000～	79800～	
磨き仕上げ※4 （タンポ全交換 分解掃除・全体調整含む）	63000～	85400～	109200～	
銀メッキ仕上げ	時価	時価	時価	
金メッキ仕上げ	時価	時価	時価	

フルート修理料金表※1

単位：円（税抜）

	普及品	高級品（ハンドメイド）	フルート特殊タンポ品	アルト・バスフルート	
部分修理単価 （別途全体調整代必要）					
不良タンポ交換単価	1540	2100	2520	2520	
不良バネ交換単価	1680～	1680～	1680～	1680～	
ヘッドコルク交換単価	1540	1540	1540	1820	
ハンダ付け単価	1680～	1680～	1680～	1680～	
ロウ付け（高温溶接）単価	2520～	2520～	2520～	2520～	
キー動き不良修正単価	1680～	1680～	1680～	1680～	
ハコミ修理単価	お問い合わせください				
分解掃除	8400	8400	8400	16800～	
全体手磨き修理※2	21000～	29400～	29400～	42000～	
調整単価					
全体調整※3	A	16800～	22400～	26600～	26600～
	B	4900～	7000～	7700～	7700～
	C	3500～	3500～	3500～	4200～
オーバーホール単価					
タンポ全交換※4 （分解掃除・全体調整含む）	42000～	70000～	84000～	86800～	
磨き仕上げ※4 （タンポ全交換 分解掃除・全体調整含む）	63000～	99400～	113400～	128800～	
銀メッキ仕上げ	時価	時価	時価	時価	
金メッキ仕上げ	時価	時価	時価	時価	

※1 部分修理には必ず全体調整代金が加算されます。

※2 全体手磨き修理は楽器の状態によっては調整代以外に別途タンポ交換代金がかかる場合があります。

※3 全体調整のABCについて

A：タンポ交換が10ヶ以上の場合

B：タンポ交換が3ヶ以上の場合

C：タンポ交換をしない場合または1ヶ以上交換した場合

※4 タンポ交換、全体調整、分解掃除、ジョイントコルク交換以外は別途見積になります。