

サクソス修理料金表※1

単位：円(税抜)

		ソプラノサクソス		アルトサクソス	
		普及品	高級品	普及品	高級品
部分修理単価 (別途全体調整代必要)					
不良タンポ交換単価		1540	2100	1680	2450
不良バネ交換単価		1680～	1680～	1680～	1680～
ネックコルク交換単価		2520	2520	2520	2520
ハンダ付け単価		1680～	1680～	1680～	1680～
ロウ付け(高温溶接)単価		2520～	2520～	2520～	2520～
キー動き不良修正単価		1680～	1680～	1680～	1680～
トーンホール欠損修理		1680～	1680～	1680～	1680～
ヘコミ修理単価		お問い合わせください			
分解掃除※2	ラッカー製	25200	25200	25200	25200
	銀メッキ製	33600	33600	42000	42000
調整単価					
全体調整※3	A	16800～	23800～	19600～	27300～
	B	5600～	7000～	5600～	7700～
	C	3500～	3500～	3500～	3500～
オーバーホール単価					
タンポ全交換※4 (分解掃除・全体調整含む)		82600～	112000～	89600～	128100～
ラッカー仕上げ		時価	時価	時価	時価
銀メッキ仕上げ		時価	時価	時価	時価
金メッキ仕上げ		時価	時価	時価	時価

		テナーサクソス		バリトンサクソス	
		普及品	高級品	普及品	高級品
部分修理単価 (別途全体調整代必要)					
不良タンポ交換単価		1820	2520	2100	2800
不良バネ交換単価		1680～	1680～	1680～	1680～
ネックコルク交換単価		2520	2520	2520	2520
ハンダ付け単価		1680～	1680～	1680～	1680～
ロウ付け(高温溶接)単価		2520～	2520～	2520～	2520～
キー動き不良修正単価		1680～	1680～	1680～	1680～
トーンホール欠損修理		1680～	1680～	1680～	1680～
ヘコミ修理単価		お問い合わせください			
分解掃除※2	ラッカー製	28000～	28000～	35000～	35000～
	銀メッキ製	42000～	42000～	49000～	49000～
調整単価					
全体調整※3	A	19600～	27300～	23800～	30800～
	B	6300～	8400～	7000～	9100～
	C	3500～	3500～	3500～	3500～
オーバーホール単価					
タンポ全交換※4 (分解掃除・全体調整含む)		96600～	131600～	119000～	156800～
ラッカー仕上げ		時価	時価	時価	時価
銀メッキ仕上げ		時価	時価	時価	時価
金メッキ仕上げ		時価	時価	時価	時価

※1 部分修理には必ず全体調整代金が加算されます。

※2 分解掃除は楽器の状態によっては調整代以外に別途タンポ交換代金がかかる場合があります。

※3 全体調整のABCについて

A：タンポ交換が10ヶ以上の場合

B：タンポ交換が3ヶ以上の場合

C：タンポ交換をしない場合または1ヶ以上交換した場合

※4 タンポ交換、全体調整、分解掃除以外は別途見積になります。