

チューバ・バス修理料金表

単位：円(税抜)

	普及品	高級品
部 分 修 理		
ピストン調整単価	4200～	4900～
ロータリー調整単価	4200～	4900～
抜差管調整単価	3500～	3500～
ハンダ付け単価	1680～	1680～
ロウ付け(高温溶接)単価	2520～	2520～
マウスパイプ交換	お問い合わせください	お問い合わせください
マウスピース抜き	1400～	1400～
全体洗浄	28000～	28000～
へこみ修理単価※1	お問い合わせください	お問い合わせください
全体磨き修理	56000～	56000～
オーバーホール		
ラッカー仕上げ	時価	時価
銀メッキ仕上げ	時価	時価
金メッキ仕上げ	時価	時価

※1 へこみ修理は場所によって金額が変わりますのでその都度お問い合わせください。