

サクソ修理料金表※1

単位：円(税抜)

		ソプラノサクソ			アルトサクソ		
		普及品	高級品	海外外ホ [®] 使用品	普及品	高級品	海外外ホ [®] 使用品
部分修理単価 (別途全体調整代必要)							
不良タンポ交換単価		1400	1540	1820	1540	1680	1960
不良バネ交換単価		1400~	1400~	1400~	1400~	1400~	1400~
ネックコルク交換単価		2310	2310	2310	2310	2310	2310
ハンダ付け単価		1680~	1680~	1680~	1680~	1680~	1680~
ロウ付け(高温溶接)単価		2520~	2520~	2520~	2520~	2520~	2520~
キー動き不良修正単価		1540~	1540~	1540~	1540~	1540~	1540~
トーンホール欠損修理		1540~	1540~	1540~	1540~	1540~	1540~
ハコミ修理単価		お問い合わせください					
分解掃除※2	ラッカー製	21000	21000	21000	21000	21000	21000
	銀メッキ製	28000	28000	28000	35000	35000	35000
調整単価							
全体調整※3	A	15400~	16800~	19600~	16800~	18200~	21000~
	B	3500~	4200~	4200~	3500~	4200~	4200~
	C	2800~	2800~	2800~	2800~	2800~	2800~
オーバーホール単価							
タンポ全交換※4 (分解掃除・全体調整含む)		63000~	77000~	89600~	67900~	81900~	94500~
ラッカー仕上げ		時価	時価	時価	時価	時価	時価
銀メッキ仕上げ		時価	時価	時価	時価	時価	時価
金メッキ仕上げ		時価	時価	時価	時価	時価	時価

		テナーサクソ			バリトンサクソ	
		普及品	高級品	海外外ホ [®] 使用品	普及品	高級品
部分修理単価 (別途全体調整代必要)						
不良タンポ交換単価		1680	1820	2100	1680	2520
不良バネ交換単価		1400~	1400~	1400~	1400~	1400~
ネックコルク交換単価		2310	2310	2310	2310	2310
ハンダ付け単価		1680~	1680~	1680~	1680~	1680~
ロウ付け(高温溶接)単価		2520~	2520~	2520~	2520~	2520~
キー動き不良修正単価		1540~	1540~	1540~	1540~	1540~
トーンホール欠損修理		1540~	1540~	1540~	1540~	1540~
ハコミ修理単価		お問い合わせください				
分解掃除※2	ラッカー製	22400~	22400~	22400~	29400~	29400~
	銀メッキ製	35000~	35000~	35000~	42000~	42000~
調整単価						
全体調整※3	A	18200~	19600~	22400~	18200~	26600~
	B	4200~	4200~	4900~	4200~	4900~
	C	2800~	2800~	2800~	2800~	2800~
オーバーホール単価						
タンポ全交換※4 (分解掃除・全体調整含む)		81900~	86800~	97300~	85400~	126000~
ラッカー仕上げ		時価	時価	時価	時価	時価
銀メッキ仕上げ		時価	時価	時価	時価	時価
金メッキ仕上げ		時価	時価	時価	時価	時価

※1 部分修理には必ず全体調整代金が加算されます。

※2 分解掃除は楽器の状態によっては調整代以外に別途タンポ交換代金がかかる場合があります。

※3 全体調整のABCについて
 A：タンポ交換が10ヶ以上の場合
 B：タンポ交換が3ヶ以上の場合
 C：タンポ交換をしない場合または1ヶ以上交換した場合

※4 タンポ交換、全体調整、分解掃除以外は別途見積になります。